

## **INFORME DE NECESIDADES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS Y SUMINISTRO, CON INSTALACIÓN INCLUIDA, DE UNOS NUEVOS FILTROS EN LA DEPURADORA DEL CDM LAS NORIAS PARA LOS LAGOS**

### **ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

El presente contrato comprende el cambio de los actuales filtros de la depuradora que abastecen la piscina denominada “lago” debido a que presentan un avanzado estado de oxidación en su interior, produciendo perforaciones en los mismos de difícil arreglo.

Las actuaciones comprenden:

- Desmontaje de los cuatro filtros actuales
- Extracción y reciclaje de los mismos con medios manuales o auxiliares
- Adecuación de la zona mediante demolición de apoyos de hormigón
- Ejecución de una bancada de apoyo de hormigón para la instalación de los nuevos
- Suministro e instalación de ocho filtros nuevos
- Modificación de la hidráulica con uniones, colectores y llaves necesarias para ello

Su valor estimado es de unos 150.000 € más I.V.A., por tanto, su contratación se realizará a través de un PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

### **CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA QUE SE TENDRÁN EN CUENTA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN Y LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN**

En lo referente a los criterios de solvencia técnica, económica y financiera; se solicitará lo especificado por la Ley y detallado en el anexo correspondiente del Pliego de Prescripciones Administrativas.

Su valoración se realizará teniendo en cuenta criterios objetivos y mediante la fórmula evaluadora correspondiente para cada caso.

## **VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO**

Teniendo en cuenta las labores de suministro de equipos, ejecución de soportes para los mismos, demolición de apoyos y modificación de la hidráulica de la instalación; se estima un valor de 150.000 €, I.V.A. aparte.

## **NECESIDADES QUE SE PRETENDE CUBRIR CON ESTE CONTRATO Y SU RELACIÓN CON EL OBJETO DEL MISMO**

Con este contrato se pretende cambiar el sistema de filtrado de la piscina de lagos del CDM Las Norias, debido a que el sistema actual presenta importantes oxidaciones que afectan a los mismos y producen poros en ellos.

## **JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Logroño Deporte no dispone de medios propios para realizar estas tareas, debido a que se tratan de equipos específicos, cuyo montaje debe ser realizado por profesionales del sector.

En Logroño, a 07 de noviembre de 2024



El Responsable de la Oficina Técnica  
Y Eficiencia Energética  
Fdo.: Juan Luis Ortega Hernández